

## **CADASTRO DE NASCENTES** **“In Loco”**

**Número da nascente:** OI-97

**Data:** 05/05/2015

**Endereço:** Estrada Municipal do Mirim (BARRAMENTO)

**Bairro:** Mirim

**Localização:** ( ) Zona Urbana (X) Zona Rural

**Proprietário da área onde se localiza a nascente:**

( ) Área particular (X) Área pública

**Nome do proprietário:** SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto

**Telefone para contato:** (19) 0800 77 22 195

**Informações da nascente:**

**Corpo d'água alimentado:** Rio Capivari-Mirim

**Bacia:** Rio Capivari-Mirim **Sub-bacia:**

**Tipo de afloramento:** Nascente de encosta/Intermitente

**Classificação:** (X) Olho D'água ( ) Nascente

( ) Perene (X) Intermitente

**Coordenadas geográficas – UTM (Sirgas 2000):** 23K

**E:** 274.531 **S:** 7.451.467

**Elevação:** 587 metros (aproximadamente)

**Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:**

Área acima do barramento da estação.

**Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:**


- Escoamento superficial com cobertura vegetal;
- Tráfego de máquinas.

**Tipo da vegetação em torno da nascente:**

Vegetação dominante gramíneas.

**Observações:**

- Seca, porém pequeno barramento a jusante, represado pela travessia da estrada.
- Sem isolamento.
- Não consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Consta como nascente intermitente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificado como olho d'água intermitente, apesar da canal constar seco e a vegetação predominante ser composta por gramíneas do tipo invasora (braquiária) existe á jusante do canal um pequeno alagado represado pela travessia do barramento.



**Foto 01:** Imagem aérea, localização e em torno  
(Adaptado Google Earth).



**Foto 02:** Localização



**Foto 03:** Intermitente



**Foto 04:** Barramento pela travessia a jusante do canal



**Foto 05:** Vegetação do canal de drenagem